

BOLETIN INFORMATIVO

DTF30 PRO

Martes 16 de abril de 2024

Información de mantenimiento y revisión del sistema de tintas blanco OASIS DTF-30 PRO

Desde Oasis Innovations siempre trabajamos para mejorar. Es por ello que informamos de la necesidad de revisión y correcto mantenimiento del sistema de tintas blanco en la máquina OASIS DTF-30 PRO.

La tinta blanca es muy propensa a la sedimentación debido a sus ingredientes. Por eso, es muy importante revisar el nivel de sedimentación tanto en el depósito de tinta blanca, como en los dämpers.

Mantenimiento del sistema de tintas blanco:

- Revisar el correcto funcionamiento del batidor del depósito de tinta blanca.
- Comprobar que el fondo del depósito de tinta blanca no se haya formado sedimentación (en caso de encontrar sedimentación en el fondo, se recomienda contactar con el servicio técnico).
- Comprobar el tiempo que tiene el filtro de tinta blanca (se debe cambiar al menos cada 6 meses en caso de estar la sala climatizada, en caso de no estar la sala climatizada correctamente el tiempo de vida útil se puede ver reducida significativamente)
- Comprobar que en los dämpers blancos no haya sedimentación (en caso de encontrar sedimentación, se recomienda cambiar el mismo).

Recomendaciones:

- Disponer siempre de filtros de tinta blanca para poder cambiarlo cuando sea necesario.
- Disponer siempre de dämpers para poder cambiarlos cuando sea necesario
- Remover cuidadosamente la botella de tinta blanca como una copa de vino antes de verter su contenido en el depósito de tinta blanca.



Recomendamos ser especialmente cuidadosos y atentos de la temperatura ambiente en la que se encuentra la máquina. Las tintas no deben encontrarse a menos de 20°C o más de 26°C ya que dependiendo de sus ingredientes reaccionan de diferente forma provocando problemas de impresión y comprometiendo la integridad del cabezal.