



BOLETIN INFORMATIVO DTF30 / DTF30 PRO



Advertencia de funcionamiento en altas temperaturas

Desde Oasis Innovations siempre trabajamos para mejorar. Es por ello que informamos de que con la llegada del verano debemos proporcionar especial atención a nuestros sistemas de impresión de dtf.

Recomendamos ser especialmente cuidadosos y atentos de la temperatura del ambiente en la que se encuentra la máquina. Las tintas no deben encontrarse a menos de 20°C o más de 26°C ya que dependiendo de sus ingredientes reaccionan de diferente forma provocando problemas de impresión y comprometiendo la integridad del cabezal.

En caso de no poder controlar las temperaturas tanto de la zona donde guardamos nuestras tintas como de las zonas de trabajo de nuestras impresoras desde Oasis Innovation no podemos garantizar un correcto funcionamiento de los equipos de impresión y curado.

Debido a todo lo anteriormente mencionado nuestra recomendación es la climatización de las zonas de trabajo para un correcto funcionamiento y así evitar percances no deseados y el daño a los componentes de impresión.